


五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年 / 月 3日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註	
	樓名	樓層						位置	濾	芯							規
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352				V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185				V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351				V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196				V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186				V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872				V	V	V	V	V	無水
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353				V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354				V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098				V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支      巡檢台數: 0 台

服務人員簽章: 

承辦人員簽核: 

五常國中飲水設備維護記錄位置表


巡檢保養 濾芯更換

112年 2 月 6 日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註	
	樓名	樓層	位置						濾	芯							規
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352		✓	✓	V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185		✓	✓	V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351		✓	✓	V	V	V	V	V	
4		3F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196		✓	✓	V	V	V	V	V	
5		4F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186		✓	✓	V	V	V	V	V	
6		5F	游泳池(5樓5-1)	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872		✓	✓	V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353		✓	✓	V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354		✓	✓	V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098		✓	✓	V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 18 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:



五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年3月6日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層						位置	濾	芯						
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352				V	V	V	V	V
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185				V	V	V	V	V
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351				V	V	V	V	V
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196				V	V	V	V	V
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186				V	V	V	V	V
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872				V	V	V	V	V
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353				V	V	V	V	V
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354				V	V	V	V	V
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098				V	V	V	V	V
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

賀眾牌飲水機服務網  
 中山直營站  
 台北市新生北路1段112號  
 25219000分機700

服務人員簽章:

洪詠盛 承辦人員簽核: 幹事吳亦涵

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年 4月 2日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規						
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			V	V	V	X	V	漏水
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64			V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-61.64			V	V	V	V	V	先水
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-61.64			V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

賀眾牌飲水機服務網  
中山直營部  
台北市新生北路1段112號  
電話: 02-9000分機700

服務人員簽章:

洪詠盛

承辦人員簽核:

幹事吳亦涵

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年5月3日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註		
	樓名	樓層						位置	濾							芯 規 格	第一道
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65. CTO	✓	✓	V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65. CTO	✓	✓	V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 18 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:



洪詠盛

承辦人員簽核

幹事吳亦涵

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年6月4日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註	
	樓名	樓層	位置						濾	芯							規
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64			V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			V	V	V	X	V	風扇X
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65. CTO			V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65. CTO			V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:



五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

117年 9月 2日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規						
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64			V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65. CTO			V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65. CTO			V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章: **中山直營站**  
 台北市新生北路1段112號  
 ☎25219000分機700

承辦人員簽核: **幹事吳亦涵**

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年 8月14日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規						
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65.CTO	✓	✓	V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65.CTO	✓	✓	V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 18 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網  
中山直營站  
台北市新生北路1段112號  
☎25219000分機700

洪諫盛 承辦人員簽核 幹事吳亦涵

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年9月4日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯 規 格 第一道 第二道						
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64		V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64		V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64		V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64		V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64		V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65. CTO		V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64		V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64		V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65. CTO		V	V	V	V	V	
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:

承辦人員簽核:

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年10月4日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註	
	樓名	樓層						位置	第一道							第二道
1		1F	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			√	√	√	√	√	
2		2F	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			√	√	√	√	√	
3		3F	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			√	√	√	√	√	
4		4F	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64			√	√	√	√	√	
5		5F	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			√	√	√	√	√	
6		1F	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-61.64			√	√	√	√	√	
7		3F	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			√	√	√	√	√	
8		3F	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			√	√	√	√	√	
9		1F	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-61.64			√	√	√	√	√	
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

賀眾牌飲水機服務網  
 台北新生服務中心  
 台北市新生北路一段112號  
 電話: 25219000  
 傳真: 25615616

服務人員簽章:

承辦人員簽核:



五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

112年 11 月 1 日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註		
	樓名	樓層						位置	第一道							第二道	
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65.CTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65.CTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 18 支 巡檢台數: 9 台

原牌飲水機服務網  
 台北新生服務中心  
 台北市新生北路一段112號  
 電話: 25219000  
 傳真: 25615616

服務人員簽章

洪詠盛

承辦人員簽核:

幹事吳亦涵

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

113年12月4日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註		
	樓名	樓層						位置	第一道							第二道	
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			√	√	√	√	√	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			√	√	√	√	√	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			√	√	√	√	√	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64			√	√	√	√	√	
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			√	√	√	√	√	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-61.64			√	√	√	√	√	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			√	√	√	√	√	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			√	√	√	√	√	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-61.64			√	√	√	√	√	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

賀眾牌飲水機服務網  
 台北新生服務中心  
 台北市新生北路一段112號  
 電話: 25219000  
 傳真: 25615616

服務人員簽章:

洪祿盛 承辦人員簽核:

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

114年 元月 2 日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註	
	樓名	樓層	位置						濾 芯 規 格	第一道							第二道
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓3-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(3樓3-2)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021196	UF-61.64			V	V	V	X	V	主板異常
5		5F	游泳池(4樓4-1)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65. CTO			V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65. CTO			V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:

眾牌飲水機服務網  
 台北新生服務中心  
 台北市新生北路一段112號  
 電話: 25219000  
 傳真: 25615616



承辦人員簽核:




五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

114年 2月 4日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註		
	樓名	樓層						位置	濾							芯 規 格	第一道
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	Y	V	風扇out
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(4樓)	賀眾	UW-80000AD	110v	2025.01		UF-65.CTO	✓	✓	V	V	V	V	V	試用機
5		5F	游泳池(5樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65.CTO	✓	✓	V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64	✓	✓	V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65.CTO	✓	✓	V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 18 支 巡檢台數: 9 台



服務人員簽章  
 眾牌飲水機服務網  
 台北新生服務中心  
 台北市新生北路一段112號  
 電話: 25219000  
 傳真: 25615616

承辦人員簽核:



**賀眾牌** 賀眾企業股份有限公司 銷貨單號:(S)00830175 (B)

客戶名稱:臺北市立五常國民中學 客戶代號:044116  
 地址:104 台北市中山區復興北路430巷1號(驗水發票跟報告一起送)發票分開開  
 承辦人:吳小姐 電話:02-25014320-118



訂水網址

日期:114-02-03  
 統一編號:14102247  
 預定出貨日:114-02-02

機密

第三聯:客戶聯

品名	數量	單價	金額	備註
U-008 巡檢	9	0	0	合約號碼:100089 服務費: 0 下次補水_____桶 站別:311 人員: 付款時,務請收款人簽收
UF-00061 5UPP濾芯	6	300	1,800	
UF-00064 塊狀活性碳濾芯	6	430	2,580	
UF-00065CTO 塊狀活性碳濾芯	3	430	1,290	
UF-00065P5 5UPP濾芯	3	300	900	
更換: 已告知更換非原機標準安全配備,可能發生人員傷害或財產損失,客戶願自行承擔。				
空桶:0 發票:應收:600			合計	6,570
備註: (合約114/1~114/12止)12*1.3*1.3*7.3*7.3*1.3*1((發票分開開,不要跟濾芯開一起)) 114年5月游泳池4樓新機不用換			付款方式	匯富邦中山(當月30天)

- 貴客戶於收受產品時已確認下列事項:
- 1.產品說明書、保證書均已隨產品交付無誤。
  - 2.上述交付貨品之品名、數量,貴客戶確已點清無誤。
  - 3.產品上之警示、警告標牌確已完整張貼。
  - 4.除產品瑕疵外,貨品交付後恕不接受退貨。

- 5.每次送貨、保養、維修時均附帶檢修進水、排水、電源等安裝工程。
- 6.為了方便客戶管理及售後服務之需要,貴客戶已同意將個人資料提供予本公司,本公司可以電腦、自動化機器或其他方法處理之,且已同意本公司基於就近服務之需要將個人資料提供予所配合之經銷商。
- 7.回收之空桶若有污損,將於右側欄註記,經回廠確認無法使用時,須由客戶賠償每桶220元。
- 8.機器若非客戶購買,因使用損害無法再維修時,須由客戶依市場價折舊賠償。

台北市立五常國民中學  
 請詳閱背面服務條款  
 回收空桶

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

114年 3月 5日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註		
	樓名	樓層						位置	濾							芯	規
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(4樓)	賀眾	UW-80000AD	110v	2025.01		UF-65.CT0			V	V	V	V	V	試用機
5		5F	游泳池(5樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65.CT0			V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65.CT0			V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: \_\_\_\_\_ 支      巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

114年4月8日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註		
	樓名	樓層						位置	濾							芯	規
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64			V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64			V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64			V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(4樓)	賀眾	UW-80000AD	110v	2025.01	460542	UF-65.CTO			V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(5樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64			V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65.CTO			V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64			V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64			V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65.CTO			V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: \_\_\_\_\_ 支      巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:

承辦人員簽核:



五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

114年 5月12日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註		
	樓名	樓層						位置	濾							芯	規
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
3		3F	游泳池(3樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
4		4F	游泳池(4樓)	賀眾	UW-80000AD	110v	2025.01	460542	UF-65. CTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
5		5F	游泳池(5樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65. CTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65. CTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	V	V	V	V	V	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 18 支      巡檢台數: 9 台



服務人員簽章:

**高英傑**

承辦人員簽核: