

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

110年 7 月 09 日

| 編號 | 安裝位置 | | 廠牌 | 型號 | 電壓 | 年份 | 機號 | 濾芯規格 | | 機台 巡檢 | 漏電 檢測 | 加熱 系統 | 冷卻 系統 | 功能 操作 | 備註 | | |
|----|------|----|---------|----|------------|------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|--|
| | 樓名 | 樓層 | | | | | | 位置 | 第一道 | | | | | | | 第二道 | |
| 1 | | 1F | 游泳池(1樓) | 賀眾 | UW-10000A | 110v | 2018.12 | 071352 | UF-61.64 | | | V | V | V | V | V | |
| 2 | | 2F | 游泳池(2樓) | 賀眾 | UW-10000A | 110v | 2017.1 | 021185 | UF-61.64 | | | V | V | V | V | V | |
| 3 | | 3F | 游泳池(3樓) | 賀眾 | UW-10000A | 110v | 2018.12 | 071351 | UF-61.64 | | | V | V | V | V | V | |
| 4 | | 4F | 游泳池(4樓) | 賀眾 | UW-80000AD | 110v | 2025.01 | 460542 | UF-65.CTO | | | V | V | V | V | V | |
| 5 | | 5F | 游泳池(5樓) | 賀眾 | UW-10000A | 110v | 2017.10 | 021186 | UF-61.64 | | | V | V | V | V | V | |
| 6 | | 1F | 後棟1樓女廁旁 | 賀眾 | UW-193 | 110v | 2013.1 | 801872 | UF-65.CTO | | | V | V | V | V | V | |
| 7 | | 3F | 活動中心 | 賀眾 | UW-10000A | 110v | 2018.12 | 071353 | UF-61.64 | | | V | V | V | V | V | |
| 8 | | 3F | 後棟3樓女廁旁 | 賀眾 | UW-10000A | 110v | 2018.12 | 071354 | UF-61.64 | | | V | V | V | V | V | |
| 9 | | 1F | 健康中心 | 賀眾 | UW-9615 | 110V | 2022.12 | 334098 | UF-65.CTO | | | V | V | V | V | V | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

濾芯更換支數: _____ 支 巡檢台數: 9 台

服務人員簽章:

王百蓮

承辦人員簽核: