

五常國中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

115年 1月 2日

號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註	
	樓名	樓層						位置	濾	芯							規
1		1F	游泳池(1樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071352	UF-61.64								
2		2F	游泳池(2樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.1	021185	UF-61.64								
3		3F	游泳池(3樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071351	UF-61.64								
4		4F	游泳池(4樓)	賀眾	UW-80000AD	110v	2025.01	460542	UF-65.CTO								
5		5F	游泳池(5樓)	賀眾	UW-10000A	110v	2017.10	021186	UF-61.64								
6		1F	後棟1樓女廁旁	賀眾	UW-193	110v	2013.1	801872	UF-65.CTO								
7		3F	活動中心	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071353	UF-61.64								
8		3F	後棟3樓女廁旁	賀眾	UW-10000A	110v	2018.12	071354	UF-61.64								
9		1F	健康中心	賀眾	UW-9615	110V	2022.12	334098	UF-65.CTO								
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: _____ 支 巡檢台數: 9 台



服務人員簽章: 1/2

承辦人員簽核: